

Narocilo št.: 30 Št. Preverjanja: 1

MEŽAN
komunalne storitve d.o.o.
Prešernova cesta 64, 4260 Bled
G 041 654 188
T 04 574 26 50 F 04 576 54 99
E info@komunala-mezan.si
W www.komunala-mezan.si

Čiščenje greznic, kanalizacij,
preskušanje tesnosti,
snemanje in sanacija cevi



4260 Bled - Prešernova 64 - Tel : 041/654-188

Narocnik:

ISKRA MEHANIZMI d.d. Lipnica
Lipnica 8
4245 Kropa

Lokacija : Iskra Mehanizmi d.d. Lipnica

Kraj : 4245 Kropa


Ulica : Lipnica 8

Protokol preizkusa tlaka Cev - Zrak/EN 1610

Preizkuševalec : Marko Mežan
Preizkusna metoda : Zrak/EN 1610
Tipalo : Kal 1 -300 - +300 mbar

Oprema : Testboy® SN:091105
Preizkusni razred : Zrak LD
Preverjanje tipala : 11.11.2006

Tlak v mbar



Datum preizkusa : 28.5.2011 17:25:00

Številka risbe :

od jaška : 1

Preizkusana dolžina : 5,6 m

Obmocje : Cev

Material : beton s poliestrsko smolo

Notranja zaščita : spodnje lupine iz poliesterske smole

Opomba :

Številka odseka :

do jaška : 2

Profil cevi : krožna oblika

Premer : 250 mm

Cev št. :

Preizkusni tlak : 200,00 mbar

Dovoljena izguba tlaka : 15,000 mbar

Dejanska izguba tlaka : -1,500 mbar

as predpolnjenja : 5:00 min

Trajanje preizkusa : 1:30 min

Rezultat : tesno

Izvajalec

Narocnik